






## Lötanleitung · Soldering instructions



**(D)**

**1** Fahrzeug aufschrauben.

**(GB)**

**1** Unscrew vehicle.

**(D)**

**2** Platine aus Chassis lösen.

**(GB)**

**2** Unscrew board from chassis.

**(D)**

**3** Alle Verbindungen an der Platine lösen bzw. ablöten, Diode auf Motor (schwarz) unbedingt abwickeln **a**.

**(GB)**

**3** Disconnect or desolder all connections on the board. It is imperative to pinch off the diode on the engine (black) **a**.




## Lötanleitung · Soldering instructions

**(D)**

DIGITAL DECODER entsprechend Buchstaben aus den Abbildungen (zum Beispiel A -> A) einlöten. Achtung: Hinweise in Fahrtrichtung!

**(GB)**


Solder DIGITAL DECODER according to letters from the illustrations (e.g. A ->A). Attention: notes in driving direction!



**4**

Motor **A** – graues Kabel auf linken Lötspunkt **A**  
Engine – grey cable on left soldering point


Motor **B** – Lila Kabel auf rechten Lötspunkt **B**  
Engine – purple cable on right soldering point



**5**

Schleifkontakte **C** – rotes Kabel auf linken Lötspunkt **C**  
Sliding contacts – red cable on left soldering point


Schleifkontakte **D** – schwarzes Kabel auf rechten Lötspunkt **D**  
Sliding contacts – black cable on right soldering point



**6**

Lichtplatine **E** – gelbes Kabel auf + Lötspunkt **E**  
Light board – yellow cable on + soldering point


Lichtplatine **F** – grünes Kabel auf – Lötspunkt **F**  
Light board – green cable on – soldering point



**7**


Lichtplatine **G** – weißes Kabel auf – Lötspunkt **G**  
Light board – white cable on – soldering point

Lichtplatine **H** – oranges Kabel auf + Lötspunkt **H**  
Light board – orange cable on + soldering point



**8** Blinklichtplatine · Flashing light board  
Lichtplatine **C** – rotes Kabel auf linken Lötspunkt **C**  
Light board – red cable on left soldering point

Lichtplatine **D** – schwarzes Kabel auf rechten Lötspunkt **D**  
Light board – black cable on right soldering point



**(D)**

**9** Platine ins Chassis einsetzen.

**(GB)**

**9** Insert board into chassis.